TEMPLIN

Gestängesteller
Slack adjuster

Version 1.0

ST-Templin Automotive GmbH
Domänenweg 1
D-31863 Coppenbrügge
Germany
Fon: +49 5156 9610 - 0
Fax: +49 5156 9611-96
E-Mail: info@st-templin.com
Internet: www.st-templin.com

TEMPLIN®

Passend für
To fit to

Bergische Achsen
DAF
Fruehauf
Gigant / SAE
Kässbohrer
MAN
Neoplan / Neoman
Mercedes-Benz
Meritor / ROR
Renault Trucks / RVI
SAF-Holland (Sauer)
Scania
SMB
Trailor

Allgemeine Informationen
General Information

Es gelten ausschließlich unsere Verkaufsbedingungen. Die angegebenen Preise sind freibleibend. Bitte beachten Sie, dass sich alle Preise zzgl. MwSt verstehen. Irrtümer, Lieferfähigkeit und Preisanpassungen bleiben vorbehalten. Jedwede Bestellung bedarf unserer schriftlichen Zusage für eine Bindungswirkung. Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken. Sie dürfen nicht in Lieferscheinen und Rechnungen an die Fahrzeughalter oder Wiederverkäufer erscheinen. ST-Templin Automotive GmbH It subjects exclusively our terms of sale. The shown prices are subject to change. Please note that all prices are excluding VAT. Mistakes, delivery and price adjustments are reserved. Any order needs our written commitment for binding effects. Original spare part numbers are only for comparison purposes and may not appear on any delivery notes or invoices to vehicle owners or resellers. ST-Templin Automotive GmbH

ST-Templin Automotive GmbH
Domänenweg 1
D-31863 Coppenbrügge
Germany
Fon: +49 5156 9610 - 0
Fax: +49 5156 9611-96
E-Mail: info@st-templin.com
Internet: www.st-templin.com

TEMPLIN®

Gestängesteller
Slack adjuster

Manuelle Gestängesteller Manual slack adjuster

ST-Templin Artikel-Nr. ST-Templin article No.	Vergleichs-Nr. Comparison No.		Verzahnung Spline Type	Hersteller Make
03.030.0240.890	100 001 021	05.174.52.34.0	SAE 1 1/2“-10 C	Bergische Achsen
03.030.0240.900	100 001 721	05.174.52.61.0	SAE 1 1/2“-10 C	Bergische Achsen
03.030.0244.901	100 001 760	05.174.65.13.0	SAE 1 1/2“-10 C	Bergische Achsen
03.030.0290.100	100 014 750	A-JA-0996-001	ANSI B92 1A-1976, 24/48	Fruehauf
03.030.2085.000	100 101 743	2.175.0074.00	SAE 1 1/2“-10 C	SAF-Holland (Sauer)
03.030.0287.000	104 401 201	285 951	SAE 1 1/2“-10 C	DAF
03.030.1906.560	104 407 401	346 420 17 38	N42x1.5x9H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.0288.001	104 501 201	285 952	SAE 1 1/2“-10 C	DAF
03.030.1906.570	104 507 401	348 420 18 38	N42x1.5x9H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.1906.910	433 506 103 0	000 420 04 38	N42x1,5x9H DIN 5480	Mercedes-Benz

Automatische Gestängesteller Automatic slack adjuster

ST-Templin Artikel-Nr. ST-Templin article No.	Vergleichs-Nr. Comparison No.		Verzahnung Spline Type	Hersteller Make
03.030.8790.753	70753C	346 420 15 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.754	70754C	346 420 16 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.949	70949C	3.434.3505.00	SAE 1 1/2“ 10 C	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.954	70954C	617 420 02 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.053	72053C	4.175.0231.00	SAE 1 1/2“ 10 C	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.059	72059C	357 420 05 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.173	72173C	387 420 00 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.174	72174C	387 420 01 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.203	72203C	7027.6000	A38x34 DIN 5482	Neoplan/Neoman
03.030.8790.204	72204C	7027.6100	A38x34 DIN 5482	Neoplan/Neoman
03.030.8790.997	72211C	357 420 11 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.996	72212C	357 420 12 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.238	72238C	4.175.0139.00	SAE 1 1/2“ 10 C	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.239	72239C	4.175.0140.00	SAE 1 1/2“ 10 C	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.523	72523C	159 556	SAE 1 1/2“ 10 C	DAF
03.030.8790.524	72524C	159 557	SAE 1 1/2“ 10 C	DAF

ST-Templin Automotive GmbH
Domänenweg 1
D-31863 Coppenbrügge
Germany
Fon: +49 5156 9610 - 0
Fax: +49 5156 9611-96
E-Mail: info@st-templin.com
Internet: www.st-templin.com

TEMPLIN®

Gestängesteller
Slack adjuster

Automatische Gestängesteller Automatic slack adjuster

ST-Templin Artikel-Nr. ST-Templin article No.	Vergleichs-Nr. Comparison No.		Verzahnung Spline Type	Hersteller Make
03.030.8790.538	72538C	159 589	SAE 1 1/2“ 10 C	DAF
03.030.8790.539	72539C	159 590	SAE 1 1/2“ 10 C	DAF
03.030.8790.544	72544C	159 563	SAE 1 1/2“ 10 C	DAF
03.030.8790.545	72545C	159 564	SAE 1 1/2“ 10 C	DAF
03.030.8790.591	72591C	8.285.000.214	A38x34 DIN 5482	Kässbohrer
03.030.8790.592	72592C	8.285.000.213	A38x34 DIN 5482	Kässbohrer
03.030.8790.596	72596C	652 420 02 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.877	72660C	278 736	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.878	72661C	278 735	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.662	72662C	1 112 831	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.663	72663C	1 112 829	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.664	72664C	1 112 830	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.704	72704C	755 616	SAE 1 1/2“ 10 C	DAF
03.030.8790.705	72705C	755 617	SAE 1 1/2“ 10 C	DAF
03.030.8790.758	72758C	8.285.000.415	A36x40 DIN 5481	Kässbohrer
03.030.8790.809	72809C	357 420 13 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.810	72810C	357 420 14 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.999	79005D	4.175.0249.00	SAE 1 1/2“ 10 C	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.040	79040C	8.285.000.090	A38x34 DIN 5482	Kässbohrer
03.030.8790.998	79041C	8.285.000.089	A38x34 DIN 5482	Kässbohrer
03.030.8790.105	79105C	1324 357	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.106	79106C	1324 358	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.149	79149C	09002113	SAE 1 1/2“ 10 C	Gigant/SAE
03.030.8790.205	79205C	81.50610.6140	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.206	79206C	81.50610.6139	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.207	79207C	81.50610.6217	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.208	79208C	81.50610.6211	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.209	79209C	81.50610.6210	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.210	79210C	81.50610.6213	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.211	79211C	81.50610.6212	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN

ST-Templin Automotive GmbH
Domänenweg 1
D-31863 Coppenbrügge
Germany
Fon: +49 5156 9610 - 0
Fax: +49 5156 9611-96
E-Mail: info@st-templin.com
Internet: www.st-templin.com

TEMPLIN®

Gestängesteller
Slack adjuster

Automatische Gestängesteller Automatic slack adjuster

ST-Templin Artikel-Nr. ST-Templin article No.	Vergleichs-Nr. Comparison No.		Verzahnung Spline Type	Hersteller Make
03.030.8790.212	79212C	81.50610.6057	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.219	79219C	81.50610.6182	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.220	79220C	81.50610.6181	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.223	79223C	81.50610.6078	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.224	79224C	81.50610.6221	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.225	79225C	81.50610.6090	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.226	79226C	81.50610.6089	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.227	79227C	81.50610.6216	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.228	79228C	81.50610.6200	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.229	79229C	81.50610.6199	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.304	79304C	5010 260 027	SAE 1 1/2“ 28C	Renault Trucks/RVI
03.030.8790.305	79305C	5010 260 028	SAE 1 1/2“ 28C	Renault Trucks/RVI
03.030.8790.442	79442C	1 358 634	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.443	79443C	1 358 635	SAE 1 1/2“ 10 C	Scania
03.030.8790.637	79637C	000 352 08 40	A38x34 DIN 5482	Mercedes-Benz
03.030.8790.638	79638C	000 352 09 40	A38x34 DIN 5482	Mercedes-Benz
03.030.8790.877	79877C	-	SAE 1 1/2“ 10	Scania
03.030.8790.878	79878C	-	SAE 1 1/2“ 10	Scania

Selbst einstellende autom. Gestängesteller Self-setting automatic slack adjuster

ST-Templin Artikel-Nr. ST-Templin article No.	Vergleichs-Nr. Comparison No.		Verzahnung Spline Type	Hersteller Make
03.030.8790.000	80000C	945 420 02 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.001	80001C	945 420 03 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.008	80008C	945 420 00 38	N42x1.5x12H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.009	80009C	945 420 01 38	N42x1.5x12H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.010	80010C	945 420 08 38	N42x1.5x12H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.011	80011C	945 420 07 38	N42x1.5x12H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.012	80012C	945 420 05 38	N42x1.5x12H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.013	80013C	945 420 06 38	N42x1.5x12H DIN 5480	Mercedes-Benz

ST-Templin Automotive GmbH
Domänenweg 1
D-31863 Coppenbrügge
Germany
Fon: +49 5156 9610 - 0
Fax: +49 5156 9611-96
E-Mail: info@st-templin.com
Internet: www.st-templin.com

TEMPLIN®

Gestängesteller
Slack adjuster

Selbst einstellende autom. Gestängesteller Self-setting automatic slack adjuster

ST-Templin Artikel-Nr. ST-Templin article No.	Vergleichs-Nr. Comparison No.		Verzahnung Spline Type	Hersteller Make
03.030.8790.014	80014C	945 420 04 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.019	80019D	05.574.82.43.3	SAE 1 1/2“ 10 C	Bergische Achsen
03.030.8790.020	80020D	-	SAE 1 1/2“ 10 C	Meritor/ROR
03.030.8790.021	80021D	-	SAE J 498	Fruehauf
03.030.8790.022	80022D	4.175.0249.00	SAE 1 1/2“ 10 C	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.023	80023D	-	SAE 1 1/2“ 10 C	SMB
03.030.8790.024	80024D	-	SAE 1 1/2“ 10 C	Trailor
03.030.8790.030	80030C	945 420 09 38	N42x1.5x13H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.041	80041C	4.175.0262.00	SAE 1 1/2“ 10 C	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.108	80108C	09319300	SAE 1 1/2“ 10 C	Gigant/SAE
03.030.8790.124	80124C	09319296	SAE 1 1/2“ 10 C	Gigant/SAE
03.030.8790.125	80125C	09319295	SAE 1 1/2“ 10 C	Gigant/SAE
03.030.8790.165	80165C	945 420 10 38	N42x1.5x12H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.166	80166C	945 420 11 38	N42x1.5x12H DIN 5480	Mercedes-Benz
03.030.8790.176	80176C	81.50610.6263	N42x1.5x12H DIN 5480	MAN
03.030.8790.177	80177C	81.50610.6264	N42x1.5x12H DIN 5480	MAN
03.030.8790.178	80178C	81.50610.6259	N42x1.5x12H DIN 5480	MAN
03.030.8790.179	80179C	81.50610.6260	N42x1.5x12H DIN 5480	MAN
03.030.8790.180	80180C	81.50610.6251	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.181	80181C	81.50610.6252	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.183	80183C	81.50610.6266	N42x1.5x13H DIN 5480	MAN
03.030.8790.346	80346C	-	SAE 1 1/2“-10	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.347	80347C	-	SAE 1 1/2“-10	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.361	80361C	-	SAE 1 1/2“-10	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.362	80362C	-	SAE 1 1/2“-10	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.367	80367C	-	SAE 1 1/2“-10	SAF-Holland (Sauer)
03.030.8790.368	80368C	-	SAE 1 1/2“-10	SAF-Holland (Sauer)

ST-Templin Automotive GmbH
Domänenweg 1
D-31863 Coppenbrügge
Germany
Fon: +49 5156 9610 - 0
Fax: +49 5156 9611-96
E-Mail: info@st-templin.com
Internet: www.st-templin.com

Gestängesteller
Slack adjuster

Rep.-Satz Gestängesteller Rep.-Kit slack adjuster

ST-Templin Artikel-Nr. ST-Templin article No.	Vergleichs-Nr. Comparison No.		passend für to fit to
03.030.8790.046	76046	-	Automatische Gestängesteller Automatic slack adjuster
03.030.8790.004	87004	-	Selbst einstellende autom. Gestängesteller Self-setting automatic slack adjuster
03.030.8790.005	87005	-	Selbst einstellende autom. Gestängesteller Self-setting automatic slack adjuster
03.030.8790.006	87006	-	Selbst einstellende autom. Gestängesteller Self-setting automatic slack adjuster

Notizen
Notes

Gestängesteller
Slack adjuster

Adresse Address
ST-Templin Automotive GmbH
Domänenweg 1
D-31863 Coppenbrügge
Germany
www.st-templin.com

Fon: +49 5156 9610-0
Fax: +49 5156 9611-96
E-Mail: info@st-templin.com

20.040.0003.047