




# Achsbolzensätze Kingpin kits

Version 1.0

# 2015



## Lieferfähigkeit

### Supply availability

Bitte erfragen Sie die Lieferfähigkeit der Produkte beim Templin Customer Service Center.  
Please ask for supply availability of products the Templin Customer Service Center.

## Allgemeine Informationen

### General Information

Es gelten ausschließlich unsere Verkaufsbedingungen. Die angegebenen Preise sind freibleibend. Bitte beachten Sie, dass sich alle Preise zzgl. MwSt verstehen. Irrtümer, Lieferfähigkeit und Preisanpassungen bleiben vorbehalten. Jedwede Bestellung bedarf unserer schriftlichen Zusage für eine Bindungswirkung. Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken. Sie dürfen nicht in Lieferscheinen und Rechnungen an die Fahrzeughalter oder Wiederverkäufer erscheinen. ST-Templin Automotive GmbH It subjects exclusively our terms of sale. The shown prices are subject to change. Please note that all prices are excluding VAT. Mistakes, delivery and price adjustments are reserved. Any order needs our written commitment for binding effects. Original spare part numbers are only for comparison purposes and may not appear on any delivery notes or invoices to vehicle owners or resellers. ST-Templin Automotive GmbH



Immer an Ihrer Seite.  
Always at your disposal.





## Mit Kompetenz und gutem Service. With competence and good service.

So steht Ihnen Templin bei Nutzfahrzeug-Ersatzteilen seit über 60 Jahren zur Seite.

„Qualität fährt mit“ ist dabei seit jeher der Leitgedanke und die Philosophie unseres Unternehmens. Seit über 60 Jahren beliefern wir unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Ersatzteilen für Nutzfahrzeuge.

An den schwierigen Gegebenheiten der letzten Jahre sind wir gewachsen; Partnerschaften haben sich intensiviert und das gegenseitige Vertrauen wurde gestärkt.

### **Unsere Vision**

Wir sind bestrebt, dieses Vertrauen auch zukünftig weiter zu festigen. Zugleich ist uns natürlich wichtig, den Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden bezüglich Qualität, Verfügbarkeit und Service zuverlässig nachzukommen und uns weiterhin zu verbessern.

Auch in Zukunft hat die Zufriedenheit unserer Kunden höchste Priorität.

Thus Templin is for more than 60 years on your side regarding spare parts.

„Quality in motion“ is the basic idea and the philosophy of our company. For more than 60 years we supply our customers with high-quality spare parts for commercial vehicles.

In the difficult circumstances of the last years we have grown; partnerships have intensified and the mutual trust was strengthened.

### **Our vision**

We are anxious to strengthen this trust also in the future. At the same time it is of course important for us to satisfy the demands and expectations of our customers with regard to quality, range of products, availability and service reliably and to improve us furthermore.

Also in future the satisfaction of our customers has top priority.

# Von den Anfängen bis zum international tätigen Unternehmen...

From the beginning up to an internationally active company...



1946

Siegfried Templin sen. gründet 1946 in Copenbrügge die Landmaschinen-Reparatur-Werkstatt S. Templin. Zunächst werden Landmaschinen gewartet und repariert.

1963

Die Umsätze steigen kontinuierlich. Der Firmensitz wird an den heutigen Standort in Copenbrügge verlegt und eine eigene Produktion wird aufgebaut. Hergestellt werden Ersatzteile für die Nutzfahrzeugindustrie: Federbolzen passend für Hanomag und Mercedes.

1970

Eine weitere Produktionshalle wird angebaut.

1982

Siegfried Templin jun. übernimmt das Unternehmen und ist 28 Jahre Geschäftsführer der Siegfried Templin GmbH & Co. KG

1986

Im Jahre 1986 wird durch Anbau einer weiteren Halle zusätzlicher Lagerplatz geschaffen.

1999

Ein neues Logistik-Center mit mehr als 6.000 Palettenplätzen wird gebaut.

2008

Seit 2008 ist Templin zertifizierter Datenlieferant für TecDoc.

2012

Das Unternehmen wird in ST-Templin GmbH umfirmiert.

2014

Die ST-Templin Automotive GmbH wird gegründet.



1946

Siegfried Templin senior founds in 1946 in Coppenbrügge the agricultural machinery repair workshop S. Templin in Coppenbrügge. At first agricultural machinery is maintained and repaired.

1963

The turnovers continuously rise. The company headquarters moves to the today's location in Coppenbrügge and an own production is built up. Spare parts are produced for the commercial vehicle industry:

Spring bolts suitable for Hanomag and Mercedes.

1970

Another production hall is added on.

1982

Siegfried Templin jun. takes over the company and is managing director of the Siegfried Templin GmbH & Co. KG for 28 years.

1986

In 1986 additional storage area is created by extension of another hall.

1999

A new logistics centre with more than 6,000 pallet spaces is built.

2008

Since 2008 Templin is a TecDoc Certified Data Supplier.

2012

The company's name changes into ST-Templin GmbH.

2014

The ST-Templin Automotive GmbH is founded.



|                             |                                             |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>ZF Achsen</b>            | Achsen & Anhänger   Axles & Trailer         | <b>9</b>  |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>DAF</b>                  | Bus                                         | <b>11</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>MAN</b>                  | Bus                                         | <b>13</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Mercedes-Benz</b>        | Bus                                         | <b>17</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Neoplan</b>              | Bus                                         | <b>24</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Scania</b>               | Bus                                         | <b>26</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Volvo</b>                | Bus                                         | <b>28</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Mercedes-Benz</b>        | Kleintransporter   Light commercial vehicle | <b>31</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>DAF</b>                  | LKW   Truck                                 | <b>34</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Iveco</b>                | LKW   Truck                                 | <b>37</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>MAN</b>                  | LKW   Truck                                 | <b>39</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Mercedes-Benz</b>        | LKW   Truck                                 | <b>45</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Renault Trucks / RVI</b> | LKW   Truck                                 | <b>58</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Scania</b>               | LKW   Truck                                 | <b>62</b> |
| passend für   to fit to     |                                             |           |
| <b>Volvo Trucks</b>         | LKW   Truck                                 | <b>65</b> |



passend für  
to fit to  
**ZF Achsen**  
Achsen & Anhänger  
Axles & Trailer

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

## 06.040.1546.108

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

ZF Achsen

Ø 26 x 136



passend für  
to fit to  
**DAF**  
Bus

| ST-Artikel<br>ST-Article                                                           | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to | Details<br>Details |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>06.040.0286.208</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin | <b>680 374</b><br><b>681 621</b> | SB - Serie, TB - Serie   | Ø 31,5 / 50 x 270  |





passend für  
to fit to  
**MAN**  
Bus

| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No.   | passend für<br>to fit to                                                 | Details<br>Details                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.0951.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 81.44205.6037<br>81.44205.6030     | Lion's City, Lion's Coach,<br>Lion's Comfort, Lion's Star, NG,<br>NL, SÜ | Ø 52 / 53 x 235                                                                                            |
| <b>06.040.0951.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 81.44205.6037 S<br>81.44205.6030 S | Lion's City, Lion's Coach,<br>Lion's Comfort, Lion's Star, NG,<br>NL, SÜ | Ø 52 / 53 x 235                                                                                            |
| <b>06.040.0954.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 81.44205.6027                      | Lion's Comfort, Lion's Star, NG,<br>NL, NÜ, ÜL                           | Ø 42 / 43 x 194<br>   |
| <b>06.040.0970.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 81.44205.6010                      | R, SG, SL, SL II, SR, SÜ                                                 | Ø 49,5 / 50 x 223<br> |

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.0974.108**

81.44205.6023

Lion's City, Lion's Classic,  
Lion's Coach, NG, NL, NÜ, SG,  
SL, ÜL

Ø 50 / 51 x 223

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0978.108**

81.44205.6009

SL, SR, SÜ

Ø 44,5 / 45 x 213

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0986.008**

81.44205.6034

HOCL

Ø 43 x 200

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0988.108**

81.44205.6018

EL, Lion's Star, NG, NL, NÜ, ÜL

Ø 37,5 / 38 x 192

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.0992.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**81.44205.6013**

EL, Lion's Coach, Lion's Star,  
MAN, NG, NL, R, SG, SL II, SÜ,  
ÜL

Ø 49,5 / 50 x 223



passend für  
to fit to

# Mercedes-Benz

Bus

| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No.   | passend für<br>to fit to                                                  | Details<br>Details                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1039.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 676 330 02 19                      | Mercedes-Benz                                                             | Ø 35 / 60 x 48<br> |
| <b>06.040.1047.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 655 330 06 19 S<br>655 330 02 19 S | O 303, O 304, O 330, O 340,<br>O 404, O 405, O 407, O 408,<br>OH Serie    | Ø 50 x 223<br>    |
| <b>06.040.1047.118</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 655 330 06 19<br>655 330 02 19     | Conecto (O 345), O 303, O 340,<br>O 404, O 405, O 407, O 408,<br>OH Serie | Ø 50 x 223<br>    |
| <b>06.040.1048.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 655 330 07 19 S<br>655 330 03 19 S | O 303, O 304, O 330, O 340,<br>O 404, O 405, O 407, O 408,<br>OH Serie    | Ø 50 x 223<br>   |



ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.1048.118**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

655 330 07 19

655 330 03 19

O 303, O 304, O 340, O 404,  
O 405, O 407, O 408, OH Serie

Ø 50 x 223


**06.040.1049.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

655 330 04 19 S

Citaro (O 530), Touro (O 500)

Ø 50 x 223


**06.040.1049.118**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

655 330 04 19

Citaro (O 530), Touro (O 500)

Ø 50 x 223


**06.040.1050.108**


Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

655 330 05 19 S

Citaro (O 530), Touro (O 500)

Ø 50 x 223



| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to      | Details<br>Details                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1050.118</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 655 330 05 19                    | Citaro (O 530), Touro (O 500) | Ø 50 x 223                                                                                          |
| <b>06.040.1080.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 355 330 03 19<br>355 586 00 33   | O 303, O 340                  | Ø 45 x 219                                                                                          |
| <b>06.040.1085.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 355 330 06 19<br>355 586 03 33   | OF Serie                      | Ø 45 x 218<br> |
| <b>06.040.1530.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 360 330 06 19<br>360 586 00 33   | O 303                         | Ø 38 x 218<br> |

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.1540.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

675 330 04 19

675 330 18 19

O 303

Ø 38 x 217


**06.040.1541.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

675 330 19 19

675 330 05 19

O 303

Ø 38 x 217


**06.040.1542.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

675 330 03 19

675 330 15 19

O 301, O 402



Nachfolger | replaced by

06.040.1549.108

**06.040.1543.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

675 330 02 19

675 330 14 19

O 301, O 402



| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                          | Details<br>Details                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1546.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 611 330 00 19                    | Mercedes-Benz                                     | Ø 26 x 136<br>          |
| <b>06.040.1548.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 675 330 02 19<br>675 330 14 19   | O 301, O 402                                      | Ø 33 x 186<br>         |
| <b>06.040.1549.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 675 330 15 19<br>675 330 03 19   | O 301, O 402                                      | Ø 33 x 186<br>        |
| <b>06.040.1601.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 391 330 00 19<br>391 586 00 33   | O 303, O 305, O 307, O 404,<br>OF Serie, OH Serie | Ø 50 / 51 x 222,5<br> |

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.1602.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

307 330 00 19  
307 586 00 33

O 303, O 305, O 307, O 404

Ø 50 / 51 x 222,5



**06.040.1682.118**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

655 330 00 19  
300 330 00 19

O 404

Ø 50 x 223



**06.040.1683.118**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

655 330 01 19  
357 330 00 19

O 303, O 304, O 330, O 340,  
O 404, O 405, O 407, O 408,  
OH Serie

Ø 50 x 223



**06.040.1691.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

310 330 00 19  
310 586 03 33

O 309

Ø 27 x 154



passend für  
to fit to  
**Neoplan**  
Bus



ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.0951.008**

Neoplan

Ø 52 / 53 x 235

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin



**06.040.0951.108**

Neoplan

Ø 52 / 53 x 235

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin



passend für  
to fit to  
**Scania**  
Bus





passend für | to fit to **Scania**

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.3035.008**

**550 257 S**

Scania

Ø 40 / 45 x 224

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin



passend für  
to fit to  
**Volvo**  
Bus

### 06.040.4010.008

B 12

Ø 37 / 48 x 237

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


### 06.040.4010.108

B 12

Ø 37 / 48 x 237

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


### 06.040.4015.008

B 10, B 12

Ø 38 / 50 x 252

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


### 06.040.4015.108

B 12

Ø 38 / 50 x 252

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin




| ST-Artikel<br>ST-Article | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to | Details<br>Details |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|

|                                                                                    |  |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|
| <b>06.040.4016.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin |  | B 12, B 7, B 9 | Ø 40 / 60 x 232 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|



|                                                                                    |  |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|
| <b>06.040.4016.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin |  | B 12, B 7, B 9 | Ø 40 / 60 x 232 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|



passend für  
to fit to

# Mercedes-Benz

Kleintransporter  
Light commercial vehicle

| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                                           | Details<br>Details                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1021.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 601 330 03 19                    | T1                                                                 | Ø 23 x 132<br>   |
| <b>06.040.1033.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 611 330 03 19                    | Sprinter 2-t, Sprinter 3-t, Sprinter 4-t, T1, T1/TN, T2/LN1, Vario | Ø 26 x 136<br>  |
| <b>06.040.1034.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 611 330 04 19                    | Sprinter 2-t, Sprinter 3-t, Sprinter 4-t, T1, T1/TN, T2/LN1, Vario | Ø 26 x 136<br> |
| <b>06.040.1544.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 670 330 02 19<br>675 330 00 19   | Vario                                                              | Ø 30 x 186<br> |

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.1545.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

670 330 01 19

675 330 01 19

Vario

Ø 30 x 186


**06.040.1680.008**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

601 330 00 19 S

601 332 53 06 S

Mercedes-Benz

Ø 23 x 132


**06.040.1680.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

601 330 00 19

601 586 50 33

T1

Ø 23 x 132


**06.040.1695.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

668 330 00 19

310 330 12 19

Vario

Ø 27 x 153



passend für  
to fit to

**DAF**

LKW  
Truck



ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.0270.108**

683 590

LF 45

Ø 32 / 40 x 172

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

683 466


**06.040.0271.208**

681 702

75 CF, 85 CF, 95 XF

Ø 40,5 / 55 x 292

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

683 392


**06.040.0282.208**

683 499

CF 65, CF 75, CF 85, LF 55,  
65 CF, 75 CF, 85 CF, 95 XF

Ø 31,5 / 50 x 254

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0283.208**

681 706

LF 45, 65 CF, 75 CF, 85 CF, 95,  
95 XF

Ø 31,5 / 50 x 272

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                                                         | Details<br>Details                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.0285.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 118 086 S                        | F 1000                                                                           |                         |
| <b>06.040.0286.208</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 680 374<br>681 621               | F 2100, F 2300, F 2500, F 2700,<br>F 2800, F 2900, F 3200, F 3300,<br>F 3600, 95 | Ø 31,5 / 50 x 270<br> |
| <b>06.040.0287.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 206 137 S1                       | DAF                                                                              | Ø 33 / 41 x 247<br>   |
| <b>06.040.0289.208</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 683 469                          | LF 45                                                                            | Ø 31,9 / 40 x 172<br> |

passend für  
to fit to

**Iveco**

LKW  
Truck

| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                                     | Details<br>Details                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.0806.208</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 190 4696                         | EuroCargo                                                    | Ø 28 / 35 x 178                                                                                         |
| <b>06.040.0807.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 190 4698<br>299 2185             | EuroCargo, EuroStar, Euro-Tech MP, EuroTech MT, Euro-Trakker | Ø 43 / 53 x 227<br> |
| <b>06.040.0808.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 190 4697                         | EuroCargo                                                    | Ø 35 / 43 x 199                                                                                         |
| <b>06.040.0826.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 4247 1013                        | EuroCargo, EuroStar, Euro-Tech MH, EuroTech MP, Euro-Tech MT | Ø 43 / 53 x 224,5                                                                                       |

passend für  
to fit to  
**MAN**  
LKW  
Truck

| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No.   | passend für<br>to fit to           | Details<br>Details                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.0951.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 81.44205.6037<br>81.44205.6030     | F 2000, TGA, TGL, TGM, TGS,<br>TGX | Ø 52 / 53 x 235                                                                                            |
| <b>06.040.0951.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 81.44205.6037 S<br>81.44205.6030 S | F 2000, TGA, TGL, TGM, TGS,<br>TGX | Ø 52 / 53 x 235                                                                                            |
| <b>06.040.0954.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 81.44205.6027                      | L 2000, M 2000 M                   | Ø 42 / 43 x 194<br>   |
| <b>06.040.0960.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 81.44205.6016                      | G 90                               | Ø 34,5 / 35 x 174<br> |

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.0971.008**
**81.36305.6004**

F 2000, F 90, L 2000, M 2000 L,  
M 90, TGA, TGM, TGS, TGX

Ø 50 x 109, Ø 50 / 64 x 119

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0973.108**
**81.44205.6025**

L 2000, M 2000 L

Ø 35 / 36 x 172

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0974.108**
**81.44205.6023**

F 2000, L 2000, M 2000 L

Ø 50 / 51 x 223

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0975.108**
**81.44205.6020**

L 2000

Ø 34,5 / 35 x 174

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to | Details<br>Details                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.0977.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 81.44205.6021<br>81.44205.6024   | L 2000                   | Ø 29,5 / 30 x 156<br>  |
| <b>06.040.0978.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 81.44205.6009                    | F 90, M 90               | Ø 44,5 / 45 x 213<br> |
| <b>06.040.0983.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 81.44205.6033                    | L 2000, TGL, TGM         | Ø 41,5 / 42 x 202                                                                                         |
| <b>06.040.0985.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 81.44205.6031<br>81.44205.6038   | TGA, TGS, TGX            | Ø 53 x 235                                                                                                |



ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.0986.008**

81.44205.6034

TGM

Ø 43 x 200

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0988.108**

81.44205.6018

M 2000 M, M 90

Ø 37,5 / 38 x 192


Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0989.108**

81.44205.6019

L 2000, M 2000 L, M 2000 M,  
M 90

Ø 41,5 / 42 x 202

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.0990.108**

81.44205.6012

G 90

Ø 34,5 / 35 x 174

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No.   | passend für<br>to fit to                                                      | Details<br>Details                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.0992.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 81.44205.6013                      | F 2000, F 90, M 2000 L,<br>M 2000 M, M 90                                     | Ø 49,5 / 50 x 223<br> |
| <b>06.040.1591.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 81.36305.0016 S<br>81.36305.6001 S | F 2000, F 90, L 2000, M 2000 L,<br>M 2000 M, M 90, TGA, TGL,<br>TGM, TGS, TGX | Ø 50 / 64 x 119                                                                                          |
| <b>06.040.1594.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 81.36305.0015 S                    | F 2000, F 90, L 2000, M 2000 L,<br>M 2000 M, M 90, TGA, TGS, TGX              | Ø 50 x 109                                                                                               |

passend für  
to fit to

# Mercedes-Benz

LKW  
Truck

ST-Artikel  
ST-ArticleVergleichs-Nr.  
Comparison No.passend für  
to fit toDetails  
Details**06.040.0971.008**

LK/LN2, NG, SK

Ø 50 x 109, Ø 50 / 64 x 119

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin**06.040.1029.108**

942 330 02 19 S

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Ø 54 x 237  
Axor, Axor 2, MK, NG, SKReparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin**06.040.1029.118**942 330 02 19  
659 330 04 19Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Ø 54 x 237  
Axor, Axor 2, MK, NG, SKReparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin**06.040.1030.108**

942 330 03 19 S

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego, Ø 54 x 237  
Axor, Axor 2, MK, NG, SKReparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.1030.118**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

942 330 03 19

659 330 00 19

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,  
Axor, Axor 2, MK, NG, SK

Ø 54 x 237


**06.040.1038.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

676 330 01 19

Mercedes-Benz

Ø 35 / 60 x 45


**06.040.1039.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

676 330 02 19

Mercedes-Benz

Ø 35 / 60 x 48


**06.040.1047.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

655 330 06 19 S

655 330 02 19 S

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,  
Axor, Axor 2, Econic, MK, NG, SK

Ø 50 x 223



| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No.   | passend für<br>to fit to                                             | Details<br>Details                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1047.118</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 655 330 06 19<br>655 330 02 19     | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2, Econic, MK, NG, SK | Ø 50 x 223                                                                                          |
| <b>06.040.1048.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 655 330 07 19 S<br>655 330 03 19 S | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2, Econic, MK, NG, SK | Ø 50 x 223<br>  |
| <b>06.040.1048.118</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 655 330 07 19<br>655 330 03 19     | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2, Econic, MK, NG, SK | Ø 50 x 223                                                                                          |
| <b>06.040.1049.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 655 330 04 19 S                    | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2, Econic, MK, NG, SK | Ø 50 x 223<br> |

**06.040.1049.118**

655 330 04 19

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,  
Axor, Axor 2, Econic, MK, NG, SK

Ø 50 x 223

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.1050.108**

655 330 05 19 S

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,  
Axor, Axor 2, Econic, MK, NG, SK

Ø 50 x 223

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.1050.118**

655 330 05 19

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,  
Axor, Axor 2, Econic, MK, NG, SK

Ø 50 x 223

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.1051.108**

942 330 04 19 S

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,  
Axor, Axor 2

Ø 54 x 237

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                         | Details<br>Details                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1051.118</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 942 330 04 19                    | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2 | Ø 54 x 237                                                                                         |
| <b>06.040.1052.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 942 330 05 19 S                  | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2 | Ø 54 x 237<br> |
| <b>06.040.1052.118</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 942 330 05 19                    | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2 | Ø 54 x 237                                                                                         |
| <b>06.040.1080.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 355 330 03 19<br>355 586 00 33   | NG                                               | Ø 45 x 219                                                                                         |



ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.1091.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

343 330 02 19

343 586 02 33

MK, SK

Ø 45 / 46 x 225


**06.040.1140.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

316 330 01 19

316 586 01 33

LP

Ø 30 x 186


**06.040.1520.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

360 330 07 19

360 586 02 33

LP, NG

Ø 37 x 211


**06.040.1530.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

360 330 06 19

360 586 00 33

LK/LN2, NG

Ø 38 x 218



| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to | Details<br>Details                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1540.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 675 330 04 19<br>675 330 18 19   | LK/LN2, MK, NG, SK       | Ø 38 x 217<br>  |
| <b>06.040.1541.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 675 330 19 19<br>675 330 05 19   | LK/LN2, MK, NG, SK       | Ø 38 x 217<br> |
| <b>06.040.1542.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 675 330 03 19<br>675 330 15 19   | LK/LN2                   |               |
|  Nachfolger   replaced by                                                             | 06.040.1549.108                  |                          |                                                                                                    |
| <b>06.040.1543.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 675 330 02 19<br>675 330 14 19   | LK/LN2                   |                                                                                                    |

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.1544.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

670 330 02 19

675 330 00 19

LK/LN2, T2/LN1

Ø 30 x 186


**06.040.1545.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

670 330 01 19

675 330 01 19

LK/LN2, T2/LN1

Ø 30 x 186


**06.040.1546.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

611 330 00 19

Mercedes-Benz

Ø 26 x 136


**06.040.1548.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

675 330 02 19

675 330 14 19

LK/LN2

Ø 33 x 186



| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                                 | Details<br>Details                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1549.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 675 330 15 19<br>675 330 03 19   | LK/LN2                                                   | Ø 33 x 186<br> |
| <b>06.040.1590.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 346 330 02 19                    | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2, NG, SK | Ø 50 / 64 x 119                                                                                   |
| <b>06.040.1591.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 346 330 01 19<br>346 586 01 33   | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2, NG, SK | Ø 50 / 64 x 119                                                                                   |
| <b>06.040.1592.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 625 330 01 19                    | Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,<br>Axor, Axor 2, NG, SK | Ø 55 x 109                                                                                        |

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.1593.008**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

625 330 02 19

625 332 01 06

NG, SK

Ø 55 / 60 x 126


**06.040.1594.008**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

346 330 00 19

346 586 00 33

Actros, Actros MP2 / MP3, Atego,  
NG, SK

Ø 50 x 109


**06.040.1601.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

391 330 00 19

391 586 00 33

MK, NG, SK, T2/L

Ø 50 / 51 x 222,5


**06.040.1607.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

300 330 00 19

300 586 00 33

Mercedes-Benz



| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                     | Details<br>Details                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.1682.118</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 655 330 00 19<br>300 330 00 19   | Actros, Atego, Axor 2, LK/LN2,<br>MK, NG, SK | Ø 50 x 223                                                                                               |
| <b>06.040.1683.118</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 655 330 01 19<br>357 330 00 19   | MK, NG, SK                                   | Ø 50 x 223                                                                                               |
| <b>06.040.1684.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 625 330 04 19<br>625 332 02 06   | Actros, Atego, Axor, Axor 2, NG,<br>SK       | Ø 55 / 60 x 126<br> |
| <b>06.040.1691.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 310 330 00 19<br>310 586 03 33   | LK/LN2, T2/L, T2/LN1                         | Ø 27 x 154<br>      |



passend für | to fit to Mercedes-Benz

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.1695.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

668 330 00 19  
310 330 12 19

T2/L, T2/LN1

Ø 27 x 153



passend für  
to fit to

# Renault Trucks / RVI

LKW  
Truck



ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.4011.008**

7485 133 870

Kerax, Magnum, Premium

Ø 40 / 60 x 227

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.4011.108**

7485 133 870 S

Kerax, Magnum, Premium

Ø 40 / 60 x 227

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.4253.108**

5000 793 828

Manager

Ø 40 x 241

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

**06.040.4254.108**

5000 794 320

Renault Trucks / RVI

Ø 46 x 280

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin


| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to | Details<br>Details                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.4255.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 5000 793 849                     | Major                    | Ø 46 x 280<br> |
| <b>06.040.4256.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 5010 056 002<br>5010 056 002 / S | Renault Trucks / RVI     |               |
| <b>06.040.4257.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 5010 216 742<br>7420 865 913     | Renault Trucks / RVI     | Ø 50 x 236                                                                                        |
| <b>06.040.4259.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 5000 794 185                     | Midliner                 | Ø 35,5 x 179                                                                                      |



passend für | to fit to Renault Trucks / RVI

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.4260.108**

7420 865 911

Midlum

Ø 35 x 179

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin



**06.040.4269.108**

7420 865 912

Renault Trucks / RVI

Ø 45 x 214

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin



passend für  
to fit to  
**Scania**  
LKW  
Truck

ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.3010.008**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

550 723

550 711

2 - Serie

Ø 36 / 44,5 x 215


**06.040.3015.008**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

550 713

550 714

2 - Serie

Ø 44,4 / 53,5 x 228


**06.040.3025.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

550 730

3 - Serie

Ø 44,4 / 53 x 215


**06.040.3030.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

550 284

4 - Serie

Ø 40 / 45 x 224



| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to | Details<br>Details                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.3035.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 550 257 S                        | Scania                   | Ø 40 / 45 x 224<br>  |
| <b>06.040.3035.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 550 257                          | 4 - Serie                | Ø 40 / 45 x 224<br> |
| <b>06.040.3036.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 550 731                          | 3 - Serie                | Ø 45 / 57 x 244<br>                                                                                     |

passend für  
to fit to

# Volvo Trucks

LKW  
Truck

| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                              | Details<br>Details |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>06.040.4006.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 276 193 S<br>276 033 S           | FL 6                                                  | Ø 35 / 45 x 221    |
| <b>06.040.4008.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 20 751 021                       | FH, FH 12, FH 16, FL 6, FM 12, FM 9                   | Ø 40 / 53 x 237    |
| <b>06.040.4009.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 3092 467                         | FH 12, FM 10, FM 12, FM 7, NH 12                      | Ø 40 / 51 x 222    |
| <b>06.040.4010.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 3090 267<br>276 030              | F 10, F 12, F 16, F 7, FL 10, FL 12, FL 6, FL 7, N 10 | Ø 37 / 48 x 237    |





ST-Artikel  
ST-Article

Vergleichs-Nr.  
Comparison No.

passend für  
to fit to

Details  
Details

**06.040.4010.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

3090 267 S  
276 030 S

F 10, F 12, F 16, F 7, FL 10,  
FL 12, FL 6, FL 7, N 10

Ø 37 / 48 x 237


**06.040.4011.008**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

85 108 338

FH 12, FH 16, FL 6, FM 12, FM 7, FM 9, Ø 40 / 60 x 227


**06.040.4011.108**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

85 108 338 S

FH 12, FH 16, FL 6, FM 12, FM 7, FM 9, Ø 40 / 60 x 227


**06.040.4015.008**

Reparatursatz, Achsschenkelbolzen  
Repair Kit, kingpin

3090 266  
270 912

F 10, F 12, F 16, FH 12, FH 16,  
FL 10, FL 12, FL 6, FL 7, FM 12,  
FM 7, N 10

Ø 38 / 50 x 252



| ST-Artikel<br>ST-Article                                                                                                                                                 | Vergleichs-Nr.<br>Comparison No. | passend für<br>to fit to                                                    | Details<br>Details                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>06.040.4015.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 3090 266 S<br>270 912 S          | F 10, F 12, F 16, FH 16, FL 10,<br>FL 12, FL 6, FM 12, FM 7, N 10,<br>NH 12 | Ø 38 / 50 x 252<br> |
| <b>06.040.4016.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br>   | 3093 731                         | FH 12, FH 16, FL 6, FM 12, FM 7,<br>FM 9                                    | Ø 40 / 60 x 232                                                                                        |
| <b>06.040.4016.108</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 3093 731 S                       | FH 12, FH 16, FL 6, FM 12, FM 7,<br>FM 9                                    | Ø 40 / 60 x 232                                                                                        |
| <b>06.040.4017.008</b><br>Reparatursatz, Achsschenkelbolzen<br>Repair Kit, kingpin<br> | 2709 202<br>270 920              | FL 6                                                                        | Ø 35 / 45 x 192                                                                                        |





# Crossliste

## Crosslist



| T-Nr.<br>T-No.  | Vergl.-Nr.<br>Comp.-No.            | Seite<br>page |
|-----------------|------------------------------------|---------------|
| 06.040.0270.108 | 683 590<br>683 466<br>1895 528     | 35            |
| 06.040.0271.208 | 681 702<br>683 392                 | 35            |
| 06.040.0282.208 | 683 499                            | 35            |
| 06.040.0283.208 | 681 706                            | 35            |
| 06.040.0285.008 | 118 086 S                          | 36            |
| 06.040.0286.208 | 680 374<br>681 621                 | 12, 36        |
| 06.040.0287.108 | 206 137 S1                         | 36            |
| 06.040.0289.208 | 683 469                            | 36            |
| 06.040.0806.208 | 190 4696                           | 38            |
| 06.040.0807.108 | 190 4698<br>299 2185               | 38            |
| 06.040.0808.108 | 190 4697                           | 38            |
| 06.040.0826.108 | 4247 1013                          | 38            |
| 06.040.0951.008 | 81.44205.6037<br>81.44205.6030     | 14, 25, 40    |
| 06.040.0951.108 | 81.44205.6037 S<br>81.44205.6030 S | 14, 25, 40    |
| 06.040.0954.108 | 81.44205.6027                      | 14, 40        |
| 06.040.0960.108 | 81.44205.6016                      | 40            |
| 06.040.0970.108 | 81.44205.6010                      | 14            |
| 06.040.0971.008 | 81.36305.6004                      | 41, 46        |
| 06.040.0973.108 | 81.44205.6025                      | 41            |
| 06.040.0974.108 | 81.44205.6023                      | 15, 41        |
| 06.040.0975.108 | 81.44205.6020                      | 41            |
| 06.040.0977.108 | 81.44205.6021<br>81.44205.6024     | 42            |
| 06.040.0978.108 | 81.44205.6009                      | 15, 42        |
| 06.040.0983.008 | 81.44205.6033                      | 42            |
| 06.040.0985.008 | 81.44205.6031<br>81.44205.6038     | 42            |
| 06.040.0986.008 | 81.44205.6034                      | 15, 43        |

| T-Nr.<br>T-No.  | Vergl.-Nr.<br>Comp.-No.                         | Seite<br>page |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 06.040.0988.108 | 81.44205.6018                                   | 15, 43        |
| 06.040.0989.108 | 81.44205.6019                                   | 43            |
| 06.040.0990.108 | 81.44205.6012                                   | 43            |
| 06.040.0992.108 | 81.44205.6013                                   | 16, 44        |
| 06.040.1021.108 | 601 330 03 19                                   | 32            |
| 06.040.1029.108 | 942 330 02 19 S                                 | 46            |
| 06.040.1029.118 | 942 330 02 19<br>659 330 04 19<br>659 330 03 19 | 46            |
| 06.040.1030.108 | 942 330 03 19 S                                 | 46            |
| 06.040.1030.118 | 942 330 03 19<br>659 330 00 19<br>659 330 01 19 | 47            |
| 06.040.1033.108 | 611 330 03 19                                   | 32            |
| 06.040.1034.108 | 611 330 04 19                                   | 32            |
| 06.040.1038.108 | 676 330 01 19                                   | 47            |
| 06.040.1039.108 | 676 330 02 19                                   | 18, 47        |
| 06.040.1047.108 | 655 330 06 19 S<br>655 330 02 19 S              | 18, 47        |
| 06.040.1047.118 | 655 330 06 19<br>655 330 02 19                  | 18, 48        |
| 06.040.1048.108 | 655 330 07 19 S<br>655 330 03 19 S              | 18, 48        |
| 06.040.1048.118 | 655 330 07 19<br>655 330 03 19                  | 19, 48        |
| 06.040.1049.108 | 655 330 04 19 S                                 | 19, 48        |
| 06.040.1049.118 | 655 330 04 19                                   | 19, 49        |
| 06.040.1050.108 | 655 330 05 19 S                                 | 19, 49        |
| 06.040.1050.118 | 655 330 05 19                                   | 20, 49        |
| 06.040.1051.108 | 942 330 04 19 S                                 | 49            |
| 06.040.1051.118 | 942 330 04 19                                   | 50            |
| 06.040.1052.108 | 942 330 05 19 S                                 | 50            |
| 06.040.1052.118 | 942 330 05 19                                   | 50            |
| 06.040.1080.108 | 355 330 03 19<br>355 586 00 33                  | 20, 50        |

## aufsteigend nach Templin-Nr. | ascending to Templin-No.

| T-Nr.<br>T-No.  | Vergl.-Nr.<br>Comp.-No.                                                                 | Seite<br>page |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 06.040.1085.108 | 355 330 06 19<br>355 586 03 33                                                          | 20            |
| 06.040.1091.108 | 343 330 02 19<br>343 586 02 33                                                          | 51            |
| 06.040.1140.108 | 316 330 01 19<br>316 586 01 33                                                          | 51            |
| 06.040.1520.108 | 360 330 07 19<br>360 586 02 33<br>A3603300719<br>A3603320306                            | 51            |
| 06.040.1530.108 | 360 330 06 19<br>360 586 00 33                                                          | 20, 51        |
| 06.040.1540.108 | 675 330 04 19<br>675 330 18 19                                                          | 21, 52        |
| 06.040.1541.108 | 675 330 19 19<br>675 330 05 19                                                          | 21, 52        |
| 06.040.1542.108 | 675 330 03 19<br>675 330 15 19                                                          | 21, 52        |
| 06.040.1543.108 | 675 330 02 19<br>675 330 14 19                                                          | 21, 52        |
| 06.040.1544.108 | 670 330 02 19<br>675 330 00 19                                                          | 32, 53        |
| 06.040.1545.108 | 670 330 01 19<br>675 330 01 19                                                          | 33, 53        |
| 06.040.1546.108 | 611 330 00 19                                                                           | 10, 22, 53    |
| 06.040.1548.108 | 675 330 02 19<br>675 330 14 19                                                          | 22, 53        |
| 06.040.1549.108 | 675 330 15 19<br>675 330 03 19                                                          | 22, 54        |
| 06.040.1590.008 | 346 330 02 19                                                                           | 54            |
| 06.040.1591.008 | 346 330 01 19<br>346 586 01 33<br>81.36305.0016 S<br>81.36305.6001 S<br>81.36305.0014 S | 44, 54        |
| 06.040.1592.008 | 625 330 01 19                                                                           | 54            |
| 06.040.1593.008 | 625 330 02 19<br>625 332 01 06                                                          | 55            |
| 06.040.1594.008 | 81.36305.0015 S<br>346 330 00 19<br>346 586 00 33                                       | 44, 55        |
| 06.040.1601.108 | 391 330 00 19<br>391 586 00 33<br>389 586 00 33                                         | 22, 55        |

| T-Nr.<br>T-No.  | Vergl.-Nr.<br>Comp.-No.                                                     | Seite<br>page |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 06.040.1602.108 | 307 330 00 19<br>307 586 00 33                                              | 23            |
| 06.040.1607.108 | 300 330 00 19<br>300 586 00 33<br>655 330 00 19                             | 55            |
| 06.040.1680.008 | 601 330 00 19 S<br>601 332 53 06 S<br>601 586 50 33 S                       | 33            |
| 06.040.1680.108 | 601 330 00 19<br>601 586 50 33                                              | 33            |
| 06.040.1682.118 | 655 330 00 19<br>300 330 00 19                                              | 23, 56        |
| 06.040.1683.118 | 655 330 01 19<br>357 330 00 19                                              | 23, 56        |
| 06.040.1684.008 | 625 330 04 19<br>625 332 02 06                                              | 56            |
| 06.040.1691.108 | 310 330 00 19<br>310 586 03 33<br>310 330 05 19                             | 23, 56        |
| 06.040.1695.108 | 668 330 00 19<br>310 330 12 19                                              | 33, 57        |
| 06.040.3010.008 | 550 723<br>550 711<br>550 733                                               | 63            |
| 06.040.3015.008 | 550 713<br>550 714<br>550 732                                               | 63            |
| 06.040.3025.108 | 550 730                                                                     | 63            |
| 06.040.3030.108 | 550 284                                                                     | 63            |
| 06.040.3035.008 | 550 257 S                                                                   | 27, 64        |
| 06.040.3035.108 | 550 257                                                                     | 64            |
| 06.040.3036.108 | 550 731                                                                     | 64            |
| 06.040.4006.108 | 276 193 S<br>276 033 S                                                      | 66            |
| 06.040.4008.108 | 20 751 021                                                                  | 66            |
| 06.040.4009.008 | 3092 467                                                                    | 66            |
| 06.040.4010.008 | 3090 267<br>276 030<br>276 032<br>270 911<br>271 141<br>6889 606<br>276 015 | 29, 66        |

| T-Nr.<br>T-No.         | Vergl.-Nr.<br>Comp.-No.                                                                   | Seite<br>page |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>06.040.4010.108</b> | 3090 267 S<br>276 030 S<br>276 032 S<br>270 911 S<br>271 141 S<br>276 015 S<br>6889 606 S | 29, 67        |
| <b>06.040.4011.008</b> | 85 108 338<br>7485 133 870                                                                | 59, 67        |
| <b>06.040.4011.108</b> | 85 108 338 S<br>7485 133 870 S                                                            | 59, 67        |
| <b>06.040.4015.008</b> | 3090 266<br>270 912<br>271 142<br>276 023<br>276 031<br>1621 564                          | 29, 67        |
| <b>06.040.4015.108</b> | 3090 266 S<br>270 912 S<br>271 142 S<br>276 023 S<br>276 031 S<br>1621 564 S              | 29, 68        |
| <b>06.040.4016.008</b> | 3093 731                                                                                  | 30, 68        |
| <b>06.040.4016.108</b> | 3093 731 S                                                                                | 30, 68        |
| <b>06.040.4017.008</b> | 2709 202<br>270 920                                                                       | 68            |
| <b>06.040.4253.108</b> | 5000 793 828                                                                              | 59            |
| <b>06.040.4254.108</b> | 5000 794 320                                                                              | 59            |
| <b>06.040.4255.108</b> | 5000 793 849                                                                              | 60            |
| <b>06.040.4256.108</b> | 5010 056 002<br>5010 056 002 / S                                                          | 60            |
| <b>06.040.4257.108</b> | 5010 216 742<br>7420 865 913<br>5010 630 993 S                                            | 60            |
| <b>06.040.4259.108</b> | 5000 794 185                                                                              | 60            |
| <b>06.040.4260.108</b> | 7420 865 911                                                                              | 61            |
| <b>06.040.4269.108</b> | 7420 865 912                                                                              | 61            |

aufsteigend nach Vergleichs-Nr. | ascending to Comparison-No.

| Vergl.-Nr.<br>Comp.-No. | T-Nr.<br>T-No.  | Seite<br>page |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| <b>DAF</b>              |                 |               |
| 680 374                 | 06.040.0286.208 | 12, 36        |
| 681 621                 | 06.040.0286.208 | 12, 36        |
| 681 702                 | 06.040.0271.208 | 35            |
| 681 706                 | 06.040.0283.208 | 35            |
| 683 392                 | 06.040.0271.208 | 35            |
| 683 466                 | 06.040.0270.108 | 35            |
| 683 469                 | 06.040.0289.208 | 36            |
| 683 499                 | 06.040.0282.208 | 35            |
| 683 590                 | 06.040.0270.108 | 35            |
| 1895 528                | 06.040.0270.108 | 35            |
| 118 086 S               | 06.040.0285.008 | 36            |
| 206 137 S1              | 06.040.0287.108 | 36            |
| <b>Iveco</b>            |                 |               |
| 190 4696                | 06.040.0806.208 | 38            |
| 190 4697                | 06.040.0808.108 | 38            |
| 190 4698                | 06.040.0807.108 | 38            |
| 299 2185                | 06.040.0807.108 | 38            |
| 4247 1013               | 06.040.0826.108 | 38            |
| <b>MAN</b>              |                 |               |
| 81.36305.6004           | 06.040.0971.008 | 41            |
| 81.44205.6009           | 06.040.0978.108 | 15, 42        |
| 81.44205.6010           | 06.040.0970.108 | 14            |
| 81.44205.6012           | 06.040.0990.108 | 43            |
| 81.44205.6013           | 06.040.0992.108 | 16, 44        |
| 81.44205.6016           | 06.040.0960.108 | 40            |
| 81.44205.6018           | 06.040.0988.108 | 15, 43        |
| 81.44205.6019           | 06.040.0989.108 | 43            |
| 81.44205.6020           | 06.040.0975.108 | 41            |
| 81.44205.6021           | 06.040.0977.108 | 42            |
| 81.44205.6023           | 06.040.0974.108 | 15, 41        |
| 81.44205.6024           | 06.040.0977.108 | 42            |
| 81.44205.6025           | 06.040.0973.108 | 41            |
| 81.44205.6027           | 06.040.0954.108 | 14, 40        |
| 81.44205.6030           | 06.040.0951.008 | 14, 40        |
| 81.44205.6031           | 06.040.0985.008 | 42            |
| 81.44205.6033           | 06.040.0983.008 | 42            |
| 81.44205.6034           | 06.040.0986.008 | 15, 43        |
| 81.44205.6037           | 06.040.0951.008 | 14, 40        |
| 81.44205.6038           | 06.040.0985.008 | 42            |
| 81.36305.0014 S         | 06.040.1591.008 | 44            |
| 81.36305.0015 S         | 06.040.1594.008 | 44            |
| 81.36305.0016 S         | 06.040.1591.008 | 44            |
| 81.36305.6001 S         | 06.040.1591.008 | 44            |
| 81.44205.6030 S         | 06.040.0951.108 | 14, 40        |
| 81.44205.6037 S         | 06.040.0951.108 | 14, 40        |

| Vergl.-Nr.<br>Comp.-No. | T-Nr.<br>T-No.                     | Seite<br>page |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Mercedes-Benz</b>    |                                    |               |
| A3603300719             | 06.040.1520.108                    | 51            |
| 300 330 00 19           | 06.040.1607.108<br>06.040.1682.118 | 55<br>23, 56  |
| 307 330 00 19           | 06.040.1602.108                    | 23            |
| 310 330 00 19           | 06.040.1691.108                    | 23, 56        |
| 310 330 05 19           | 06.040.1691.108                    | 23, 56        |
| 310 330 12 19           | 06.040.1695.108                    | 33, 57        |
| 316 330 01 19           | 06.040.1140.108                    | 51            |
| 343 330 02 19           | 06.040.1091.108                    | 51            |
| 346 330 00 19           | 06.040.1594.008                    | 55            |
| 346 330 01 19           | 06.040.1591.008                    | 54            |
| 346 330 02 19           | 06.040.1590.008                    | 54            |
| 355 330 03 19           | 06.040.1080.108                    | 20, 50        |
| 355 330 06 19           | 06.040.1085.108                    | 20            |
| 357 330 00 19           | 06.040.1683.118                    | 23, 56        |
| 360 330 06 19           | 06.040.1530.108                    | 20, 51        |
| 360 330 07 19           | 06.040.1520.108                    | 51            |
| 391 330 00 19           | 06.040.1601.108                    | 22, 55        |
| 601 330 00 19 S         | 06.040.1680.008                    | 33            |
| 601 330 00 19           | 06.040.1680.108                    | 33            |
| 601 330 03 19           | 06.040.1021.108                    | 32            |
| 611 330 00 19           | 06.040.1546.108                    | 22, 53        |
| 611 330 03 19           | 06.040.1033.108                    | 32            |
| 611 330 04 19           | 06.040.1034.108                    | 32            |
| 625 330 01 19           | 06.040.1592.008                    | 54            |
| 625 330 02 19           | 06.040.1593.008                    | 55            |
| 625 330 04 19           | 06.040.1684.008                    | 56            |
| 655 330 00 19           | 06.040.1607.108<br>06.040.1682.118 | 55<br>23, 56  |
| 655 330 01 19           | 06.040.1683.118                    | 23, 56        |
| 655 330 02 19           | 06.040.1047.118                    | 18, 48        |
| 655 330 02 19 S         | 06.040.1047.108                    | 18, 47        |
| 655 330 03 19 S         | 06.040.1048.108                    | 18, 48        |
| 655 330 03 19           | 06.040.1048.118                    | 19, 48        |
| 655 330 04 19           | 06.040.1049.118                    | 19, 49        |
| 655 330 04 19 S         | 06.040.1049.108                    | 19, 48        |
| 655 330 05 19 S         | 06.040.1050.108                    | 19, 49        |
| 655 330 05 19           | 06.040.1050.118                    | 20, 49        |
| 655 330 06 19 S         | 06.040.1047.108                    | 18, 47        |
| 655 330 06 19           | 06.040.1047.118                    | 18, 48        |
| 655 330 07 19           | 06.040.1048.118                    | 19, 48        |
| 655 330 07 19 S         | 06.040.1048.108                    | 18, 48        |
| 659 330 00 19           | 06.040.1030.118                    | 47            |
| 659 330 01 19           | 06.040.1030.118                    | 47            |
| 659 330 03 19           | 06.040.1029.118                    | 46            |
| 659 330 04 19           | 06.040.1029.118                    | 46            |
| 668 330 00 19           | 06.040.1695.108                    | 33, 57        |



| Vergl.-Nr.<br>Comp.-No.     | T-Nr.<br>T-No.                     | Seite<br>page    |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| 670 330 01 19               | 06.040.1545.108                    | 33, 53           |
| 670 330 02 19               | 06.040.1544.108                    | 32, 53           |
| 675 330 00 19               | 06.040.1544.108                    | 32, 53           |
| 675 330 01 19               | 06.040.1545.108                    | 33, 53           |
| 675 330 02 19               | 06.040.1543.108<br>06.040.1548.108 | 21, 52<br>22, 53 |
| 675 330 03 19               | 06.040.1542.108<br>06.040.1549.108 | 21, 52<br>22, 54 |
| 675 330 04 19               | 06.040.1540.108                    | 21, 52           |
| 675 330 05 19               | 06.040.1541.108                    | 21, 52           |
| 675 330 14 19               | 06.040.1543.108<br>06.040.1548.108 | 21, 52<br>22, 53 |
| 675 330 15 19               | 06.040.1542.108<br>06.040.1549.108 | 21, 52<br>22, 54 |
| 675 330 18 19               | 06.040.1540.108                    | 21, 52           |
| 675 330 19 19               | 06.040.1541.108                    | 21, 52           |
| 676 330 01 19               | 06.040.1038.108                    | 47               |
| 676 330 02 19               | 06.040.1039.108                    | 18, 47           |
| 942 330 02 19 S             | 06.040.1029.108                    | 46               |
| 942 330 02 19               | 06.040.1029.118                    | 46               |
| 942 330 03 19 S             | 06.040.1030.108                    | 46               |
| 942 330 03 19               | 06.040.1030.118                    | 47               |
| 942 330 04 19 S             | 06.040.1051.108                    | 49               |
| 942 330 04 19               | 06.040.1051.118                    | 50               |
| 942 330 05 19 S             | 06.040.1052.108                    | 50               |
| 942 330 05 19               | 06.040.1052.118                    | 50               |
| A3603320306                 | 06.040.1520.108                    | 51               |
| 601 332 53 06 S             | 06.040.1680.008                    | 33               |
| 625 332 01 06               | 06.040.1593.008                    | 55               |
| 625 332 02 06               | 06.040.1684.008                    | 56               |
| 300 586 00 33               | 06.040.1607.108                    | 55               |
| 307 586 00 33               | 06.040.1602.108                    | 23               |
| 310 586 03 33               | 06.040.1691.108                    | 23, 56           |
| 316 586 01 33               | 06.040.1140.108                    | 51               |
| 343 586 02 33               | 06.040.1091.108                    | 51               |
| 346 586 00 33               | 06.040.1594.008                    | 55               |
| 346 586 01 33               | 06.040.1591.008                    | 54               |
| 355 586 00 33               | 06.040.1080.108                    | 20, 50           |
| 355 586 03 33               | 06.040.1085.108                    | 20               |
| 360 586 00 33               | 06.040.1530.108                    | 20, 51           |
| 360 586 02 33               | 06.040.1520.108                    | 51               |
| 389 586 00 33               | 06.040.1601.108                    | 22, 55           |
| 391 586 00 33               | 06.040.1601.108                    | 22, 55           |
| 601 586 50 33 S             | 06.040.1680.008                    | 33               |
| 601 586 50 33               | 06.040.1680.108                    | 33               |
| <b>Renault Trucks / RVI</b> |                                    |                  |
| 5000 793 828                | 06.040.4253.108                    | 59               |
| 5000 793 849                | 06.040.4255.108                    | 60               |

| Vergl.-Nr.<br>Comp.-No. | T-Nr.<br>T-No.  | Seite<br>page |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| 5000 794 185            | 06.040.4259.108 | 60            |
| 5000 794 320            | 06.040.4254.108 | 59            |
| 5010 056 002            | 06.040.4256.108 | 60            |
| 5010 216 742            | 06.040.4257.108 | 60            |
| 7420 865 911            | 06.040.4260.108 | 61            |
| 7420 865 912            | 06.040.4269.108 | 61            |
| 7420 865 913            | 06.040.4257.108 | 60            |
| 7485 133 870            | 06.040.4011.008 | 59            |
| 5010 630 993 S          | 06.040.4257.108 | 60            |
| 7485 133 870 S          | 06.040.4011.108 | 59            |
| 5010 056 002 / S        | 06.040.4256.108 | 60            |
| <b>Scania</b>           |                 |               |
| 550 257                 | 06.040.3035.108 | 64            |
| 550 284                 | 06.040.3030.108 | 63            |
| 550 711                 | 06.040.3010.008 | 63            |
| 550 713                 | 06.040.3015.008 | 63            |
| 550 714                 | 06.040.3015.008 | 63            |
| 550 723                 | 06.040.3010.008 | 63            |
| 550 730                 | 06.040.3025.108 | 63            |
| 550 731                 | 06.040.3036.108 | 64            |
| 550 732                 | 06.040.3015.008 | 63            |
| 550 733                 | 06.040.3010.008 | 63            |
| 550 257 S               | 06.040.3035.008 | 27, 64        |
| <b>Volvo Trucks</b>     |                 |               |
| 270 911                 | 06.040.4010.008 | 66            |
| 270 912                 | 06.040.4015.008 | 67            |
| 270 920                 | 06.040.4017.008 | 68            |
| 271 141                 | 06.040.4010.008 | 66            |
| 271 142                 | 06.040.4015.008 | 67            |
| 276 015                 | 06.040.4010.008 | 66            |
| 276 023                 | 06.040.4015.008 | 67            |
| 276 030                 | 06.040.4010.008 | 66            |
| 276 031                 | 06.040.4015.008 | 67            |
| 276 032                 | 06.040.4010.008 | 66            |
| 1621 564                | 06.040.4015.008 | 67            |
| 2709 202                | 06.040.4017.008 | 68            |
| 3090 266                | 06.040.4015.008 | 67            |
| 3090 267                | 06.040.4010.008 | 66            |
| 3092 467                | 06.040.4009.008 | 66            |
| 3093 731                | 06.040.4016.008 | 68            |
| 6889 606                | 06.040.4010.008 | 66            |
| 270 911 S               | 06.040.4010.108 | 67            |
| 270 912 S               | 06.040.4015.108 | 68            |
| 271 141 S               | 06.040.4010.108 | 67            |
| 271 142 S               | 06.040.4015.108 | 68            |
| 276 015 S               | 06.040.4010.108 | 67            |

aufsteigend nach Vergleichs-Nr. | ascending to Comparison-No.

| Vergl.-Nr.<br>Comp.-No. | T-Nr.<br>T-No.  | Seite<br>page |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| 276 023 S               | 06.040.4015.108 | 68            |
| 276 030 S               | 06.040.4010.108 | 67            |
| 276 031 S               | 06.040.4015.108 | 68            |
| 276 032 S               | 06.040.4010.108 | 67            |
| 276 033 S               | 06.040.4006.108 | 66            |
| 276 193 S               | 06.040.4006.108 | 66            |
| 1621 564 S              | 06.040.4015.108 | 68            |
| 20 751 021              | 06.040.4008.108 | 66            |
| 3090 266 S              | 06.040.4015.108 | 68            |
| 3090 267 S              | 06.040.4010.108 | 67            |
| 3093 731 S              | 06.040.4016.108 | 68            |
| 6889 606 S              | 06.040.4010.108 | 67            |
| 85 108 338              | 06.040.4011.008 | 67            |
| 85 108 338 S            | 06.040.4011.108 | 67            |

# Achsbolzensätze Kingpin kits

## Adresse Address

ST-Templin Automotive GmbH  
Domänenweg 1  
D-31863 Coppenbrügge  
Germany  
[www.st-templin.com](http://www.st-templin.com)

Fon: +49 5156 9610-0  
Fax: +49 5156 9611-96  
E-Mail: [info@st-templin.com](mailto:info@st-templin.com)

20.040.0003.170